# P22mm RX

### Zu viel Leistung im LOW-Band (RK am 8.10.2018)

Wenn eine Version des Low bandes, also 12,1 - 12,25GHz angewählt wird, wird die Default-Frequenz von 13GHz eingestellt. Damit liegt die Skyfrequenz außerhalb des Empfangsbandes und der RX erzeugt in der ZF zuviel Leistung. Man muss mit der Version die richtige Mittenfrequenz angeben!

From:
https://eff100mwiki.mpifr-bonn.mpg.de/ - **Effelsberg 100m Teleskop**

Permanent link:
**https://eff100mwiki.mpifr-bonn.mpg.de/doku.php?id=electronics:elempf%C3%A4ngerbeschreibungen:elempf%C3%A4nger2_2cm&rev=1539013480**

Last update: **2018/10/08 17:44**