

P22mm RX

Der Empfänger ist durch den S20mm ersetzt worden

Der P22mm ist zwar noch in der PM2 betriebsbereit, ist jedoch durch den besseren S20mm hinfällig geworden.

Zu viel Leistung im LOW-Band (RK am 8.10.2018)

Wenn eine Version des Low bandes, also 12,1 - 12,25GHz angewählt wird, wird die Default-Frequenz von 13GHz eingestellt. Damit liegt die Skyfrequenz außerhalb des Empfangsbandes und der RX erzeugt in der ZF zuviel Leistung. Man muss mit der Version die richtige Mittenfrequenz angeben!

From:
<https://eff100mwiki.mpifr-bonn.mpg.de/> - **Effelsberg 100m Teleskop**

Permanent link:
https://eff100mwiki.mpifr-bonn.mpg.de/doku.php?id=electronics:elempf%C3%A4ngerbeschreibungen:elempf%C3%A4nger2_2cm 

Last update: **2019/08/15 15:10**